ABOUT THE POSSIBILITY OF APPLICATION OF POWDER METALLURGY METHODS FOR METAL WELDING

Ass. Payazov M.M. Prof. Dunyashin N.S.

"Technological machines and equipment"

ABSTRACT

A new method of joining refractory metals by the diffusion method using powders as an intermediate material is described.

KEYWORDS:

Refractory metals, metal welding

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ СВАРКИ МЕТАЛЛОВ

Асс. Паязов М.М. Проф. Дуняшин Н.С.

«Технологические машины и оборудование»

Излагается новый метод соединения тугоплавких металлов диффузионным способом с использованием в качестве промежуточного материала порошков.

Для предотвращения образования мало пластичных интерметаллидов и других нежелательных промежуточных фаз при диффузионной сварке некоторых металлов и сплавов целесообразно применять прокладки из третьего металла. Иногда появляется необходимость в качестве третьего металла использовать сочетание двух и более материалов, которые соединяются либо при сварке, либо предварительно. [1].




Рис. 1. Возможные схемы диффузионной сварки деталей с применением порошковых промежуточных прослоек: а- сварка стержней встык; б-сварка листов встык.

Промежуточные прокладки могут быть в виде гальванопокрытия, из фольги и порошков. [2]. В последнем случае процесс образования сварного соединения приближается к порошковой металлургии, сочетающей горячее прессование и спекание.

April 30th 2021

Спекание, представляющее собой процесс термообработки спрессованного порошка, обычно осуществляется при температурах порядка 0,7÷0,8 Т _{а б с} плавления наименее тугоплавкого компонента системы. Как показано в работах 3,4, при спекании происходит восстановление окислов, диффузия ползучесть, рекристаллизация и т.д. Вас они зависят от температуры и продолжительности ее действия. В результате их взаимодействия изменяются физико- химические свойства спекаемой прессовки, что приводит к образованию бес пористого материала.

Благодаря нагреву при горячем прессовании процессы уплотнения порошков протекают значительно быстрее и определяются в основном их текучестью. В зависимости от приложенного напряжения, а также других причин при горячем прессовании плотность порошков увеличивается в результате пластической деформации, нестационарной и стационарной диффузионной ползучести. [4].

Одной из отрицательных особенностей горячего прессования является приваривание порошков к стенкам матрицы и к сжимающим пуансонам. Однако это явление можно использовать как положительное при диффузионной сварке деталей с применением промежуточной прокладки из слоя порошка [5]. Поскольку в этом случае толщина насыпки может быт малой, распределение давления, а следовательно, и плотность прослойки может оказаться весьма высокой.

Так как диффузионная сварка по своим параметрам близка к горячему прессованию, для сварки с применением порошковых прослоек может быть использовано оборудование, предназначенное для диффузионной сварки. Как отмечается в работах по порошковой металлургии, значительно лучшее качество материала получается при прессовании в вакууме. Это объясняется возможным испарением и диссоциацией окислов, находящихся на поверхности порошков. При использовании для диффузионной сварки с применением порошковых прослоек графитовых контейнеров-оправок защитная среда создается благодаря частичному выгоранию графита и созданию восстановительной атмосферы окиси углерода.




Рис. 2. Микроструктура границы контакта свариваемого металла (вольфрама) с порош-ковой промежуточной прослойкой при времени сварки:

а-5 мин; б-30; в-60 мин.

Порошковые прослойки из двух или более компонентов, отличающиеся пластическими свойствами и температурой плавления, позволяют получать различные комбинации химического состава металла прослойки с высокой плотностью. Кроме того, можно получить прослойки, предварительно спекаемые из компонентов, образующих равновесные продукты реакций. Сварка с порошковыми прослойками может происходить как в твердой фазе, так и в присутствии жидкой фазы, образование которой определяется соответствующими

April 30th 2021

диаграммами состояния спекаемых компонентов. В последнем случае плотность спрессованных прослоек увеличивается.

На основании рекомендаций по горячему прессованию порошков, особенности сварочного цикла с применением порошковых прослоек заключаются в следующем: нагрев до заданной температуры сварки должен осуществляться с максимальной скоростью с целью сохранения наибольшего количества дефектов кристаллической решетки: толщина порошкового слоя не должна превышать 1÷1,5 мм; давление на прессуемый порошок должно передаваться после нагрева до заданной температуры сварки, что способствует лучшей дегазации и позволяет в большей степени исходные дефекты порошков; сваренные образцы надо охлаждать под давлением.

Для группы металлов и сплавов, получение которых связано с порошковой металлургией, применение сварки плавлением приводит к образованию низкокачественных соединений изза хрупкой переходной зоны между литой структурой металла шва и прессованной структурой основного металла. Известные способы уменьшения охрупчивания переходной зоны (предварительный подогрев, последующий отжиг, терме-механическое воздействие) незначительно улучшают механические свойства сварного соединения.

Использование в этом случае порошковых промежуточных прослоек позволяет получать сварные соединения со свойствами, приближающимися к основному металлу.

На рис. 2.представлена микроструктура поликристаллического вольфрама, сваренного через порошок чистого вольфрама с размером частиц $\sim \! 10$ MK в графитовом контейнереоправке (по схеме на рис. 1,a). Сварка выполнялась при нагреве до 1400° С, удельном давлении до $8~\kappa\Gamma/~MM^2$, продолжительности сварки 5, $30~\mathrm{u}~600~\mathrm{muh}$. Из рис. $2~\mathrm{видно}$, что плотность металла прокладки меньше, чем основного металла, хотя и повышается при увеличении продолжительности выдержки при нагреве под давлением.




Рис. 3. Микроструктура сварного соединения вольфрама, выполненного через порошковую промежуточную про-слойку из смеси порошков вольфрама и никеля.

Рис.4. Микроструктура сварного соединения спеченного алюминиевого сплава САС-1, выполненного через порошковую промежуточную прослойку того жесостава.

В последующих опытах подбирались специальные добавки, вводимые в порошок вольфрама для снижения температуры сварки и одновременного повышения плотности прессуемой порошковой прослойки. Оказалось что в качестве такой добавки целесообразно использовать никель, при спекании которого с вольфрамом значительно повышается плотность.

Частицы вольфрама внедряются в пластичные частицы никеля, что приводит к более быстрому заполнению пустот при одновременном снижении температуры сварки. Исходя из диаграммы состояния системы вольфрам-никель, в качестве прослойки наиболее

April 30th 2021

целесообразны сплавы вольфрама с содержанием до 40% Ni (по весу) и с Т $_{\rm п\, л}$ > 1440° С. При этой температуре плавления горячее прессование смеси порошков происходит при $1150 \div 1200^{\circ}$ С. Вольфрамовые стержни, сваренные при этой температуре и давлении $14~\kappa\Gamma$ / mm^2 с применением двухкомпонентной прослойки состава 90%, W 10% Ni (по весу), показала достаточно высокую прочность: разрушение происходило по основному металлу. На рис. 3 представлена микроструктура сварного соединения ($t_{\rm cs}$ =15 мин), из которой видно, что соединение образовалось как между частицами порошка, так и между порошком и основным металлом.

Следует отметить, что подобное явление наблюдается и при более длительной выдержке при 1000° С. Можно предположить, что присутствие частиц никеля в порошке вольфрама ускоряет диффузию вольфрама в никеле и образует своеобразные мостики вольфрама между частицами порошка.

При диффузионной сварке спеченного алюминиевого сплава САС, получаемого также методами порошковой металлургии с состава, образуется весьма прочное сварное соединение. На рис. 4 представлена микроструктура сварного соединения полученного при 450° С, удельном давлении 2кг /мм² и продолжительности сварки 30 мин. Преследующая после сварки термообработка при 540° С и выдержка без давления 3 час. позволили получить сварное соединение, прочность которого составляла 60% прочности основного металла.

Следует отметить, что диффузионная сварка с использованием порошковых промежуточных прослоек применима не только для сварки деталей из порошковых металлов, но также и из литых и прокатных металлов и сплавов. Кроме того, принципы диффузионной сварки с применением порошковых прослоек пригодны для создания поверхностей со свойствами, отличными от основного металла (например, при полученной биметаллов, нанесении покрытий из тугоплавких металлов, декоративном покрытии благородными металлами и т. д.).

- 1. Использование при диффузионной сварке металлов в промежуточной прослойки порошков позволяет получать надежные соединения из материалов, сварка которых плавлением не обеспечивает необходимой прочности.
 - 2. Установлены особенности сварочного цикла при применении порошковых прослоек.

Литература

- 1. М.М.Абралов Пайвандлаш материаллари ИСБН 978-9943-11-615-3 2017 й.244 Б.
- 2. Илхом Носир ИСБН № 5-640-02388-2 2001 й.352б.
- 3. Г.К. Харченко, С.М. Гуревич, Способ диффузионной сварки разнородных металлов. Авторское свидетельство № 1965434, "Бюллетень изобретений", № 11,1967.
- 4. К.Е. Чарухина, Особенности диффузионного соединения материалов, образующих при взаимодействии интерметаллические соединения, МТИММП, М., 1962.
- 5. И.М. Федорченко, Р.А. Андриевский, Основы порошковой металлургии, 1961.
- 6. А.И. Шестаков, сварки давлением. Авторское свидетельство № 190187, "Бюллетень изобретений", № 1, 1967. Паступила в редакцию 29 мая 1968 г.
- 7. www.svarka.ru